
48
47
46
45
44
43
42
41
LMP,Rh
55
50
45
40
35
30
25
20
15
Stress,ksi
cts-avg.
cts-+1std
cts--1std
Heat 597
Heat 604
Heat 601

FIG. 1